

España
VARIANTICO, SL

Tolva de llenado con soporte 2 en 1

FICHA TÉCNICA



2026



1. Finalidad del producto

La tolva de llenado con soporte desmontable está diseñada para el llenado seguro y rápido de Big Bags, sacos y otros recipientes con materiales a granel.

Su principal ventaja es que la tolva puede desmontarse fácilmente del soporte y utilizarse como un implemento independiente para carretillas elevadoras, aumentando la versatilidad del equipo.

2. Datos técnicos

2.1 Dimensiones (LxAxA), mm

Tolva de llenado1.661x1.957x1.080

La boca de descarga de la tolva.....500x381

Soporte.....1.150x1.350x2.225

2.2 Peso neto, kg

Contenedor de llenado185

Soporte.....119

2.3 Volumen, Litros

Contenedor de llenado1.300

2.4 Capacidad de carga, Kg

Contenedor de llenado1.500

Soporte.....1.700

2.5 Material

- tubo de acero en S235 EN 10029
- chapas de acero laminado conforme a S235 EN 10029
- productos largos conforme a S235 EN 10029

Soldaduras de conformidad con EN ISO 13920:2015; ISO 5817:2016.



2.6 Revestimiento: El contenedor está recubierto de polvo (se puede cambiar el tipo y (o) el color del revestimiento bajo pedido).

2.7 La vista general del contenedor de llenado con soporte se muestra en la Fig. 1.

3.Contenido del suministro

3.1 Contenedor metálico - 1 unidad.

3.2 Pasadores - 2 unidades.

3.3 Juego de seguridad - 1 unidad.

3.4 Soporte - 1 unidad.

3.5 Ficha tecnica - La ficha técnica está disponible en www.variantico.es

4. Montaje

4.1 Uso de la tolva con soporte:

- 1.Colocar el soporte sobre una superficie nivelada.
- 2.Colocar la tolva sobre el soporte.
- 3.Comprobar que la tolva esté correctamente posicionada y completamente apoyada sobre el soporte.
- 4.Si se utiliza un Big Bag, sujetar sus asas en los ganchos del soporte. Si se emplea otro recipiente, colocarlo correctamente bajo la boca de descarga.
- 5.Iniciar el llenado.

4.2 Uso de la tolva sin soporte:

- 1.Colocar la tolva sobre una superficie firme y estable.
- 2.Introducir completamente las horquillas en los alojamientos de la tolva y comprobar que esta quede correctamente posicionada y asegurada.
- 3.Comprobar que los dos pasadores estén correctamente introducidos y asegurados con sus clips.
- 4.Transportar la tolva hasta el lugar de trabajo.
- 5.Realizar el llenado o vaciado del material según la aplicación.
- 6.Una vez finalizado el trabajo, depositar la tolva sobre una superficie estable antes de retirarla de la carretilla.



5. Instrucciones de seguridad

El control de la ejecución de los trabajos con el contenedor metálico y del cumplimiento de las medidas de seguridad lo realiza personal técnico y directivo competente.

El mantenimiento y reparación del contenedor debe ser realizado únicamente por personal cualificado y formado para realizar los trabajos pertinentes

ADVERTENCIA

- **No permanezca bajo la tolva durante las operaciones de llenado.**
- **No supere la carga máxima indicada.**
- **Antes de cada uso, compruebe el estado de los pasadores y de los clips de seguridad.**
- **No utilice la tolva si observa deformaciones, grietas o daños en la estructura.**
- **No retire los pasadores de fijación mientras la tolva esté cargada o en uso.**

6. Indicaciones para el almacenamiento y el transporte

6.1. El contenedor metálico y soporte pueden ser transportados por cualquier tipo de transporte cumpliendo los requisitos de las Normas para el transporte de mercancías aplicables al tipo de transporte pertinente.

6.2. Durante el transporte, el contenedor metálico y soporte embalados deberán protegerse de las precipitaciones atmosféricas y de los daños mecánicos.

7. Obligaciones de garantía

7.1. El fabricante garantiza que la calidad de los contenedores metálicos cumple los requisitos de la documentación de diseño, con sujeción a las normas de transporte y almacenamiento.

7.2. Salvo que la legislación aplicable disponga otra cosa, el periodo de garantía es de 6 meses a partir de la fecha de venta.

7.3. Por favor, informe al fabricante de cualquier defecto encontrado en el producto .



8. Información sobre la eliminación

Los contenedores metálicos se reciclan.

Figura 1. Contenedor de llenado CON soporte









Figura 2. Pasador de fijación con clip de seguridad (2 uds.)



EXCELENCIA EN LA
FABRICACIÓN DEL ACERO

Variantico

